

CÂMARA MUNICIPAL DE MUCUGÊ

TRAVESSA TRAJANO ANTÔNIO DE NOVAES, Nº S/N - CENTRO MUCUGÊ-BA CEP: 46750000

CNPJ: 63.089.155/0001-66 - (75) 3338-2286

contato@camaramucuge.ba.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Reforma da Câmara Municipal de Mucugê

Local: Travessa Trajano Antônio de Novaes, Nº S/N, Centro do Município de Mucugê no Estado da Bahia.

Responsável Técnico: Engº Civil Marcos Andrade Silva Crea-BA 76620

OUTUBRO/2025

SUMÁRIO

1 - APRESENTAÇÃO.....	3
2 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	4
3 - JUSTIFICATIVA.....	27

1 - APRESENTAÇÃO

Este presente documento tem com finalidade apresentar o Relatório Fotográfico da Câmara Municipal de Mucugê, mostrando o estado e condições de alguns serviços que serão reparados na manutenção do prédio público trazendo melhorias na estética, acessibilidade e segurança, localizado na Travessa Trajano Antônio de Novaes, Nº S/N, no Centro do Município de Mucugê no estado da Bahia.



Foto 01: Fachada da Câmara Municipal de Mucugê.

Mucugê é um município do estado da Bahia, no Brasil. Localiza-se a uma latitude 13°00'19" sul e a uma longitude 41°22'15" oeste, estando a uma altitude de 983 metros. Sua população na estimativa de 2024 do IBGE era de aproximadamente 12.650 habitantes (fonte IBGE) e possui uma área de 2.462,153 km².

A cidade é tombada como patrimônio da humanidade pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

2 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 02: Reboco com infiltrações - Câmara Municipal de Mucugê.




Foto 03: Fiação exposta - Câmara Municipal de Mucugê



Foto 04: Passeios (calçada) provocando infiltrações - Câmara Municipal de Mucugê



Foto 05: Passeios (calçada) danificados - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 06: Paredes com infiltrações - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 07: Mureta externa com infiltrações - Câmara Municipal de Mucugê



Foto 08: Luminárias queimadas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 09: Infiltrações paredes externas - Câmara Municipal de Mucugê.

Travessa Trajano Antônio de Novaes - Centro - Mucugê / BA
(75) 33382-286 / contato@camaramucuge.ba.gov.br



Foto 10: Infiltrações na fachada - Municipal de Mucugê.



Foto 11: Infiltrações na laje necessitando de reparos no telhado - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 12: Infiltrações paredes internas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 13: Infiltrações paredes internas - Câmara Municipal de Mucugê..



Foto 14: Sanitário sem a barra de apoio PNE - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 15: Bancada em granito quebrada - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 16: Área interna necessitando de pintura em geral - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 17: Luminárias que serão substituídas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 18: Infiltrações paredes internas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 19: Infiltrações paredes internas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 20: Quando de distribuição que será substituído - Câmara Municipal de Mucugê.




Foto 21: Infiltrações paredes internas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 22: Infiltrações paredes internas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 23: Infiltrações paredes externas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 24: Infiltrações paredes internas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 25: Infiltrações paredes externas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 26: Local de construção do pergolado - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 27: Infiltrações paredes internas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 28: Tomadas fora da norma INMETRO que serão substituídas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 29: Infiltrações nos forros - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 30: Infiltrações paredes internas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 31: Forro com ondulações estrutura danificada – Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 32: Forro com ondulações estrutura danificada – Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 33: Infiltrações paredes internas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 34: Lâmpadas que serão substituídas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 35: Infiltrações paredes internas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 36: Portas quebradas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 37: Forro com a estrutura comprometida - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 38: Rampa sem acessibilidade a NBR-9050 - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 39: Cobertura desalinhada estrutura - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 40: Cobertura com goteiras e descolamento de rufo - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 41: Paredes externas que serão pintadas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 42: Infiltrações paredes externas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 43: Infiltrações paredes externas - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 44: Caixa de gordura - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 45: Porta do poço para implantação de elevador - Câmara Municipal de Mucugê.



Foto 46: Piso do poço para implantação de elevador - Câmara Municipal de Mucugê..



Foto 47: Paredes internas que receberão textura e tintura - Câmara Municipal de Mucugê.

3 - JUSTIFICATIVA

A execução desses serviços, justifica-se por possibilitar a manutenção e preservação do prédio público da Câmara Municipal de Mucugê. O projeto proposto vai proporcionar melhorias na acessibilidade, melhor iluminação, segurança e disponibilizar a toda população, funcionários e visitantes de um ambiente mais agradável, contribuindo com a preservação do patrimônio público.