CÂMARA MUNICIPAL DE MUCUGÊ

TRAVESSA TRAJANO ANTÔNIO DE NOVAES, Nº S/N - CENTRO MUCUGÊ-BA CEP: 46750000 CNPJ: 63.089.155/0001-66 - (75) 3338-2286 contato@camaramucuge.ba.gov.br

PROJETO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA

Obra: Reforma da Câmara Municipal de Mucugê

Local: Travessa Trajano Antônio de Novaes, No S/N, Centro do Município de Mucugê

no Estado da Bahia.

Responsável Técnico: Engº Civil Marcos Andrade Silva Crea-BA 76620

OUTUBRO/2025

SUMÁRIO

1 - OBJETIVO	3
2 - DEFINIÇÕES	
3 - MATERIAIS E DIMENSÕES	
4 - METODOLOGIA E SPDA ADOTADO	<i>6</i>

1 - OBJETIVO

Instalação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) de estruturas, bem como de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do volume protegido.

2 - DEFINIÇÕES

Descarga atmosférica: Descarga elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem e a terra ou entre nuvens, consistindo em um ou mais impulsos de vários quiloampères

Sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas: Sistema que consiste em subsistema de captores, subsistema de condutores de descida e subsistema de aterramento.

Eletrodo de aterramento: Elemento ou conjunto de elementos do subsistema de aterramento que assegura o contato elétrico com o solo e dispersa a corrente de descarga atmosférica na terra.

Sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas: Sistema que consiste em subsistema de captores, subsistema de condutores de descida e subsistema de aterramento.

2.1 - POSICIONAMENTO DAS DESCIDAS PARA OS SPDA ISOLADOS

Os condutores de descida devem ser, na medida do possível, espaçados regularmente em todo o perímetro, devendo ser instalado, sempre que possível, um condutor de descida em cada vértice da estrutura.

Tabela 2 - Espaçamento médio dos condutores de descida não naturais conforme o nível de proteção:

- ➤ Nível de proteção = II; e
- Espaçamento médio = 10 m.

Tabela 3 - Seções mínimas dos materiais do SPDA:

- ➤ Captor e anéis intermediários = cabo de cobre nu 35 mm²;
- Descidas para estruturas de altura = cabo de cobre nu 35 mm²; e
- Eletrodo de aterramento = eletroduto de cabo de cobre nu 50 mm².

2.2 - FIXAÇÕES E CONEXÕES DO SPDA

Fixações - Os captores e os condutores de descida devem ser firmemente fixados, de modo a impedir que esforços eletrodinâmicos, ou esforços mecânicos acidentais (por exemplo, vibração) possam causar sua ruptura ou desconexão.

Conexões - O número de conexões nos condutores do SPDA deve ser reduzido ao mínimo. As conexões devem ser asseguradas por meio de soldagem exotérmica, oxiacetilênica ou elétrica, conectores de pressão ou de compressão, rebites ou parafusos.

3 - MATERIAIS E DIMENSÕES

3.1 - MATERIAIS

Os materiais utilizados devem suportar, sem danificação, os efeitos térmicos e eletrodinâmicos das correntes de descarga atmosférica, bem como os esforços acidentais previsíveis.

Os materiais e suas dimensões devem ser escolhidos em função dos riscos de corrosão da estrutura a proteger e do SPDA.

3.2 - DIMENSÕES

As dimensões mínimas dos materiais do SPDA são indicadas nas tabelas 3 e 4 esses valores podem ser aumentados em função de exigências mecânicas ou de corrosão.

3.3 - PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO

Os riscos de corrosão provocada pelo meio ambiente, ou pela junção de metais diferentes, devem ser cuidadosamente considerados no projeto do SPDA.

Em caso de aplicações não previstas na tabela 5, a compatibilidade dos materiais deve ser avaliada. Materiais ferrosos expostos, utilizados em uma instalação de SPDA, devem ser galvanizados a quente, conforme a NBR 6323.

3.4 - CONDUTORES DE DESCIDA

Os condutores de descida, quando exteriores, devem ser protegidos contra danos mecânicos até no mínimo 2,5 m acima do nível do solo. A proteção deve ser por eletroduto rígido de PVC ou eletroduto rígido metálico; neste último caso, o condutor de descida deve ser conectado às extremidades superior e inferior do eletroduto.

3.5 - ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

Os elementos de fixação do SPDA devem ser de cobre, bronze ou aço inoxidável. Condutores verticais devem ser fixados a intervalos máximos de 2 m, e condutores horizontais a intervalos máximos de 0,6 m.

3.6 - EMENDAS E CONEXÕES

Não são admitidas emendas nos condutores de descida. Os demais conectores utilizados no SPDA devem fazer contato com o condutor por no mínimo 35 mm, medidos no sentido longitudinal, e suportar um ensaio de tração de 900 N.

4 - METODOLOGIA E SPDA ADOTADO

Para o dimensionamento do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA, foi utilizada a Norma Brasileira NBR 5419/2015 (Proteção Contra Descargas Atmosféricas) pertencente à Associação de Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

O método de Faraday apresenta níveis de proteção elevados, consiste no envolvimento da malha superior da construção com uma malha de condutores elétricos nus, denominada de Malha Captora, essa malha tem seu fechamento em anel onde todos os pontos da captação estão no mesmo diferencial de potencial (ddp), a malha captora é interligada a malha de aterramento por meio de descidas utilizando condutores de cobre, alumínio ou aço, e estão espaçadas de acordo com o grau do nível de proteção a ser adotado.

4.1 - CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

- Local de atendimento e reuniões ao público com escritório;
- Estrutura composta de pilares, vigas e lajes em concreto armado com fechamento em paredes de alvenaria cerâmica e cobertura com estrutura de madeira em telhas cerâmica tipo colonial e forro de madeira;
- > Efeito das descargas atmosféricas; e
- ➤ Danos em instalações elétricas que tendem a causar pânico, falha em sistemas de alarme de incêndio, resultando em atrasos nas ações de combate e perda de vida humana.

4.2 - CARACTERÍSTICAS DO SPDA

- Norma adotada: 5419/2015;
- ➤ Nível de Proteção: II;
- Método de Proteção: Gaiola de Faraday;
- Número de descidas: 12;
- > Total de hastes de aterramento: 12;
- Cabo da malha captora: Cabo de cobre nú de 35mm²;
- Descida: Cabo de cobre nú de 35mm² envelopado em alvenaria;
- Cabo da malha de aterramento: Cabo de cobre nú de 50mm²;
- Haste de aterramento: Haste circular prolongável do tipo Copperweld de alta camada com 254μ de 3/4" x 3000mm; e
- > Tipo de solda: Exotérmica Ligação Equipotencial:

A partir da tabela acima, é possível observar que 3,07x10-2>10-5, isso quer dizer que o risco total R1, é maior que o risco tolerável Rt1, para a perda de vida humana L1 considerado para o projeto em questão, que conforme a pontado na tabela 10 é igual a 10-5, isso mostra a necessidade da instalação de um SPDA para a estrutura em análise.

PARÂMETROS DA EDIFICAÇÃO – CÁLCULO DA ANÁLISE DE RISCO						
Parâmetros de entrada	Comentário	Símbolo	Valor	Referência		
Densidade e descargas atmosféricas para a terra	Bahia	Ng	6,90	inpe		
	Comprimento	L	23,95			
Geometria da Estrutura	Largura	W	12,25	Projeto		
	Altura	Н	7,50	Ad = L * W + 2 * (3 * H) * (L + W) + PI * (3 *		
Área de exposição equivalente	[em m²]	Ad	3512,82	H)^2		
	Fatores de Pondera	ação	T .	1		
Fator de Localização da Estrutura PRINCIPAL	Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos	Cd	0,50	(Tabela A.1)		
Comprimento da Linha de Energia	[m]	LI	1000			
Fator de Instalação da Linha ENERGIA	Aéreo	Ci	1,00	(Tabela A.2)		
Fator do Tipo de Linha ENERGIA	Linha de Energia ou sinal	Ct	1,00	(Tabela A.3)		
Fator Ambiental da Linha ENERGIA Comprimento da Linha de Sinal	Urbano [m]	Ce Llt	0,10 1000	(Tabela A.4)		
Fator de Instalação da Linha SINAL	Aéreo	Cit	1,00	(Tabela A.2)		
Fator do Tipo de Linha SINAL	Linha de Energia ou Sinal	Ctt	1,00	(Tabela A.3)		
Fator Ambiental da Linha SINAL	Urbano	Cet	0,10	(Tabela A.4)		
Número de Eventos Perigosos para a Estrutura	[por ano]	Nd	0,01211922	Nd = Ng * Ad * Cd * 10^-6		
Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas perto da estrutura	[por ano]	Nm	5,6690	Nm = Ng * Am * 10^-6		
Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas perto de uma estrutura	[em m²]	Am	821598,16	Am = 2 * 500 * (L + W) + Pi * 500^2		
Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas na linha de Energia	[por ano]	NI	0,02760000	NI = Ng * Al * Ci * Ce * Ct * 10^-6		
Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas em uma linha	[em m²]	Al	40000	AI = 40 * LI		
Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas perto da linha de Energia	[por ano]	Ni	2,76000000	Ni = Ng * Ai * Ci * Ce * Ct * 10^-6		
Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas perto de uma linha	[em m²]	Ai	4000000	Ai = 4000 * LI		
Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas na linha SINAL	[por ano]	NIt	0,02760000	NIt = Ng * Al * Cit * Cet * Ctt * 10^-6		
Area de exposição equivalente para descargas atmosféricas em uma linha	[em m²]	Alt	40000	Alt = 40 * Llt		
Número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas perto da linha SINAL	[por ano]	Nit	2,76000000	Nit = Ng * Ait * Cit * Cet * Ctt * 10^-6		
Area de exposição equivalente para descargas atmosféricas perto de uma linha	[eni iii-]	Ait	4000000	Ait = 4000 * LIt		
Proteção da Estrutura	Estrutura protegida por SPDA - Classe II	Pb Cld	0,05000000	(Tabela B.2)		
Tipo de linha externa Energia	Linha aérea não blindada	Cli	1,00	(Tabela B.4)		
Tipo de linha externa SINAL	Linha aérea não blindada	Cldt Clit	1,00 1,00	(Tabela B.4)		
Ks1: leva em consideração a eficiência da blindagem por malha da estrutura	largura da malha Wm	Ks1	0,12			
Uw: é a tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido, expressa em quilovolts (kV)	Uw Energia	Uw	2,50			
Ks4: leva em consideração a tensão suportável de impulso do sistema a ser protegido.	Ks4 Energia	Ks4	0,40	Ks4 = 1 / Uw		
Uwt: é a tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido, expressa em quilovolts (kV)	Uwt Sinal	Uwt	1,50			
	Ks4t Sinal	Ks4t	0,67			
Nível de Proteção	DPS Classe II	Peb	0,05	(Tabela B.7)		
Roteamento, blindagem e interligação ENERGIA	Linha aérea ou enterrada	Pld	1,00	(Tabela B.8)		
Roteamento, blindagem e interligação SINAL	Linha aérea ou enterrada	Pldt	1,00	(Tabela B.8)		
Probabilidade de Descarga na linha de Energia Causar danos físicos		Pv	0,05	Pv = Peb * Pld * Cld		
Probabilidade de Descarga na linha de Sinal Causar danos físicos	7	Pvt	0,05	Pvt = Peb * Pldt * Cldt		
Número de pessoas na Zona	Zonas da Edificaçã		150	I		
Número total de pessoas na Estrutura	un un	nz nt	150			
Tempo de presença das pessoas na Zona	(h/ano)	tz	8760			
Tempo de presença das pessoas em locais perigosos fora da estrutura	(h/ano) te 0					
Perda de vida humana incluindo ferimento permanente	considerar	L1				
Perda inaceitável de serviço ao público	considerar	L2				
Perda inaceitável de patrimônio cultural	desprezar	L3				
Perda econômica	desprezar	L4				
Risco de Explosão / Hospitais	não	D+	4.00	(Tabel- D.C)		
Medidas de Proteção (descargas na linha)	Nenhuma medida de proteção	Ptu	1,00	(Tabela B.6)		

Câmara Municipal de Mucugê CNPJ: 63.089.155/0001-66

Medical Processor Medi		1	Ks2	1,00	T	
Times Temperature Company Program Company Co	Nível de Proteção NP ENERGIA	DPS Classe II		·	(Tabela B 3)	
Processed and Postable Processed Pro	-			,	` '	
Page				,	· '	
Productions of Discorage on Edinbutino counter Teams on indefense (Press and Edinbutino counter Teams on indefense (Press and Edinbutino counter Teams on indefense (Press and Edinbutino counter Teams on Index (Press and Edinbutino Counter Teams o	,			·	` ,	
Post					· · ·	
Production of Decomps and the Control of Production of Decomps and the Statistic Control of Decomps and the Statistic	internos				Pc = Pspd * Cld	
Personal Control Design parts on Editions causer Denote in Professionate data Decorage parts on Editions causer Denote in Professionate decorage parts on Editions causer Denote in Professionate decorage parts on Editions and Section 1992. Personal Control Decorage in Intro-covers (infriendition is extensive) Professionate data Decorage parts of the Intro-covers (infriendition is extensive) Professionate data Decorage parts of the Intro-covers (infriendition is extensive) Professionate data Decorage parts of the Intro-covers (infriendition is extensive) Professionate data Decorage parts of the Intro-covers (infriendition is extensive) Professionate data Decorage parts of the Intro-covers (infriendition is extensive) Professionate data Decorage parts of the Intro-covers (infriendition is extensive) Professionate data Decorage parts of the Intro-covers (infriendition is extensive) Professionate data Decorage parts of the Intro-covers (infriendition is extensive) Professionate data Decorage parts of the Intro-covers (infriendition is extensive) Professionate data Decorage parts of the Intro-covers (infriendition is extensive) Professionate data Decorage parts of the Intro-covers (infriendition is extensive) Professionate data Decorage parts of the Intro-covers (infriendition is extensive) Professionate data Decorage parts of the Intro-covers (infriendition is extensive) Professionate data Decorage parts of the Intro-cov	internos SINAL			· ·	·	
Preconstants de Doucego parto de Partirum cuasar Chenne en entre reterror de la constant de Doucego parto de Estatular causar Danse en Procesio de Carter de Nove de					· ,	
Part Control Part	Probabilidade de Descarga perto da Estrutura causar Danos em sistemas internos			·	ì	
Production Pro	Probabilidade de Descarga perto da Estrutura causar Danos em sistemas internos SINAL		Pmt	0,00012800	Pmt = Pspdt * Pmst	
per shouse SMAL. Per Uniconduction Per	Probabilidade de Descarga na linha causar ferimentos a seres vivos por choque		Pu	0,05000000	Pu = Ptu * Peb * Pld * Cld	
Per Page P	Probabilidade de Descarga na linha causar ferimentos a seres vivos por choque SINAL		Put	0,05000000	Put = Ptu * Peb * Pldt * Cldt	
New Park Control	Probabilidade de Descarga na linha Causar falha de sistemas internos		Pw	0,02000000	Pw = Pspd * Pld * Cld	
W	Probabilidade de Descarga na linha Causar falha de sistemas internos SINAL		Pwt	0,02000000	Pwt = Pspdt * Pldt * Cldt	
Production for the control of the Course faith do external reteriors Pz					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Pz		kV	Plit	0,50000000	Plit para Uwt = 1.5 kV	
Medicas de Poteção (decargas na estrutura) Membra medida de Poteção Pas 1,00 (Tabela B.1)	Probabilidade de Descarga perto da linha Causar falha de sistemas internos		Pz	0,00600000	Pz = Pspd * Pli * Cli	
Marriane	Probabilidade de Descarga perto da linha Causar falha de sistemas internos SINAL		Pzt	0,01000000	Pzt = Pspdt * Plit * Clit	
	Medidas de Proteção (descargas na estrutura)	Nenhuma medida de Proteção	Pta	1,00	(Tabela B.1)	
Risco de incidendo ou explosation an estrutura - Fator de redução Incêndio: Risco Baixo rf 0.00100000 (Tabelia C. 6)	Tipo de superfície do solo ou piso - Fator de redução		rt	0,00100000	(Tabela C.3)	
Perigo Especial - Fator	Providências para reduzir consequências de incêndio - Fator de redução	Extintores	rp	0,50000000	(Tabela C.4)	
Pa	Risco de incêndio ou explosão na estrutura - Fator de redução	Incêndio: Risco Baixo	rf	0,00100000	(Tabela C.5)	
	Perigo Especial - Fator	Sem perigo especial	hz	1,00000000	(Tabela C.6)	
Plant Plan	Probabilidade de Descarga na estrutura causar ferimentos a seres vivos por choque		Pa	0,05000000	Pa = Pta * Pb	
Carbon C	L1 - Perda de vida humana incluindo ferimento permanente	Lt = 0,01	Lt	0,01000000		
La	D2 - Danos Físicos		Lf	0,10000000	(Tabela C.2)	
Lu	D3 - Falhas de sistemas internos	Não Aplicável		·	,	
La					La = rt * Lt * (nz / nt) * (tz / 8760)	
Lb					Lu = La = 0.0001	
Lv				·	Lb = rp * rf * hz * Lf * (nz / nt) * (tz / 8760)	
Lc				0.0005000		
Lm						
Lw					Lc = Lo ^ (nz / nt) ^ (tz / 8/60)	
Lz					lm=lw=lz=lc=0	
1.2 - Perda inaceitável de serviço ao público Gás, água, fornecimento de energia Lf2 0,1000000 (Tabela C.8)						
D2 - Danos Físicos Gás, água, fornecimento de energía L/2 0,10000000 (Tabela C.8) D3 - Falhas de sistemas internos Gás, água, fornecimento de energía Lo2 0,01000000 (Tabela C.8) Lb2 0,00005000 Lb2 = rp * rf * Lf2 * (nz / nt) Lb2 = 0,00005000 Lv2 = Lb2 Lv2 0,00005000 Lv2 = Lb2 Lv2 = Lo2 * (nz / nt) Lm2 0,01000000 Lc2 = Lo2 * (nz / nt) Lm2 0,01000000 Lm2 = Lw2 = Lz2 = Lc2 = 0.01 Riscos [R1] da Zona [Z0] Ra 6,0561E-09 Ra = Nd * Pa * La Rb 3,02981E-08 Rb = Nd * Pb * Lb Ru 0,000000138 Ru = (Nl + Ndj) * Pv * Lu Rut 0,0000000138 Rut = (Nl + Ndj) * Pv * Lu Rv 0,000000069 Rv = (Nl + Ndj) * Pv * Lv Riscos [R2] da Zona [Z0] Rb2 3,02981E-08 Rb2 = Nd * Pb * Lb2 Riscos [R2] da Zona [Z0] Rb2 3,02981E-08 Rb2 = Nd * Pb * Lb2 Riscos [R2] da Zona [Z0] Rb2 3,02981E-08 Rb2 = Nd * Pb * Lb2 Riscos [R2] da Zona [Z0] Rb2 3,02981E-08 </td <td>L2 - Perda inaceitável de serviço ao público</td> <td></td> <td></td> <td>2,000000</td> <td></td>	L2 - Perda inaceitável de serviço ao público			2,000000		
Lo2	D2 - Danos Físicos		Lf2	0,10000000	(Tabela C.8)	
Lv2 0,00005000 Lv2 = Lb2 Lc2 0,01000000 Lc2 = Lo2 * (nz / nt) Lm2 0,01000000 Lw2 0,01000000 Lm2 = Lw2 = Lz2 = Lc2 = 0.01 Lw2 0,01000000 Lm2 = Lw2 = Lz2 = Lc2 = 0.01 Lz2 0,01000000 Riscos [R1] da Zona [Z0] Ra 6,05961E-09 Ra = Nd * Pa * La Rb 3,02981E-08 Rb = Nd * Pb * Lb Ru 0,00000138 Ru = (Nit + Ndj) * Pu * Lu Rut 0,000000138 Ru = (Nit + Ndj) * Pu * Lu Rut 0,00000069 Rv = (Nit + Ndj) * Pv * Lv Rv 0,00000069 Rv = (Nit + Ndj) * Pv * Lv Riscos [R2] da Zona [Z0] Rb2 3,02981E-08 Rb2 = Nd * Pb * Lb2 Riscos [R2] da Zona [Z0] Rb2 3,02981E-08 Rb2 = Nd * Pb * Lb2 Riscos [R2] da Zona [Z0] Rb2 3,02981E-08 Rb2 = Nd * Pb * Lb2 Riscos [R2] except Rb2 Rb2 Rb2 Rb2 Rb4	D3 - Falhas de sistemas internos	Gás, água, fornecimento de	Lo2	0,01000000	(Tabela C.8)	
Lv2 0,00005000 Lv2 = Lb2 Lc2 0,01000000 Lc2 = Lo2 * (nz / nt) Lm2 0,01000000 Lw2 0,01000000 Lw2 0,01000000 Lw2 = Lw2 = Lw2 = Lc2 = 0.01 Lw2 0,01000000 Lw2 0,01000000 Riscos [R1] da Zona [Z0] Ra 6,05961E-09 Ra = Nd * Pa * La Rb 3,02981E-08 Rb = Nd * Pb * Lb Ru 0,00000138 Ru = (Ni + Ndj) * Pu * Lu Rut 0,000000138 Ru = (Ni + Ndj) * Pu * Lu Rut 0,00000069 Rv = (Ni + Ndj) * Pv * Lv Rv 0,00000069 Rv = (Ni + Ndj) * Pv * Lv Rv 0,00000069 Rv = (Ni + Ndj) * Pv * Lv Riscos [R2] da Zona [Z0] Rb2 3,02981E-08 Rb = Nd * Pb * Lb2 Riscos [R2] da Zona [Z0] Rb2 3,000004504 R1z = Ra + Rb + Ru + Rv			Lb2	0,0005000	Lb2 = rp * rf * Lf2 * (nz / nt)	
Lm2			Lv2	0,00005000		
Lw2			Lc2	0,01000000	Lc2 = Lo2 * (nz / nt)	
Lz2			Lm2	0,0100000		
Riscos [R1] da Zona [Z0] Ra					Lm2 = Lw2 = Lz2 = Lc2 = 0.01	
Rb						
Ru 0,00000138 Ru = (NI + Ndj) * Pu * Lu Rut 0,000000138 Rut = (NIt + Ndj) * Pu * Lu Rv 0,00000069 Rv = (NI + Ndj) * Pv * Lv Rvt 0,00000069 Rvt = (NIt + Ndj) * Pv * Lv Rtz 0,00000069 Rvt = (NIt + Ndj) * Pv * Lv R1z 0,0000004504 R1z = Ra + Rb + Ru + Rv + Rut + Rvt Riscos [R2] da Zona [Z0] Rb2 3,02981E-08 Rb2 = Nd * Pb * Lb2 Rc2 2,42384E-06 Rc2 = Nd * Pc * Lc2 Rm2 2,61229E-06 Rm2 = Nm * Pm * Lm2 Rv2 0,00000069 Rv2 = (NIt + Ndj) * Pv * Lv2 Rv1z 0,00000069 Rv2 = (NIt + Ndj) * Pv * Lv2	Riscos [R1] da Zona [Z0]					
Rut 0,00000138 Rut = (NIt + Ndj1)* Put * Lu Rv 0,00000069 Rv = (NI + Ndj)* Pv * Lv Rvt 0,00000069 Rvt = (NIt + Ndj1)* Pvt * Lv R1z 0,0000004504 R1z = Ra + Rb + Ru + Rv + Rut + Rvt Riscos [R2] da Zona [Z0] Rb2 3,02981E-08 Rb2 = Nd * Pb * Lb2 Rc2 2,42384E-06 Rc2 = Nd * Pc * Lc2 Rm2 2,61229E-06 Rm2 = Nm * Pm * Lm2 Rv2 0,00000069 Rv2 = (Nit + Ndj)* Pv * Lv2 Rv1z 0,000000069 Rv2 = (Nit + Ndj)* Pv * Lv2						
Rv						
Rvt					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
R1z						
Riscos [R2] da Zona [Z0] Rb2 3,02981E-08 Rb2 = Nd * Pb * Lb2 Rc2 2,42384E-06 Rc2 = Nd * Pc * Lc2 Rm2 2,61229E-06 Rm2 = Nm * Pm * Lm2 Rv2 0,00000069 Rv2 = (Nit + Ndj) * Pv * Lv2 Rv12 0,00000069 Rv12 = (Nit + Ndj) * Pv * Lv2						
Rc2 2,42384E-06 Rc2 = Nd * Pc * Lc2 Rm2 2,61229E-06 Rm2 = Nm * Pm * Lm2 Rv2 0,00000069 Rv2 = (NI + Ndj) * Pv * Lv2 Rv12 0,00000069 Rv12 = (NIt + Ndj) * Pv * Lv2	Riscos [R2] da Zona [Z0]					
Rm2 2,61229E-06 Rm2 = Nm * Pm * Lm2 Rv2 0,00000069 Rv2 = (Nl + Ndj) * Pv * Lv2 Rv12 0,00000069 Rv12 = (Nlt + Ndj) * Pv * Lv2 Rv12 0,00000069 Rv12 = (Nlt + Ndj) * Pv * Lv2						
Rvt2 0,00000069 Rvt2 = (Nlt + Ndj1) * Pvt * Lv2						
			Rv2	0,000000069	Rv2 = (NI + Ndj) * Pv * Lv2	
Rw2 0,00000552 Rw2 = (NI + Ndj) * Pw * Lw2			Rvt2	0,000000069	Rvt2 = (Nlt + Ndj1) * Pvt * Lv2	
			Rw2	0,00000552	Rw2 = (NI + Ndj) * Pw * Lw2	

Câmara Municipal de Mucugê CNPJ: 63.089.155/0001-66

		1			
		Rwt2	0,00000552	Rwt2 = (Nlt + Ndj1) * Pwt * Lw2	
		Rz2	0,0001656	Rz2 = Ni * Pz * Lz2	
		R2z	0,00018184	R2z = Rb2 + Rc2 + Rm2 + Rv2 + Rw2 + Rz2 + Rvt2 + Rwt2 + Rzt2	
Risco Total					
R1			3,63577E-08	Ra + Rb	
Risco		R1	0,0000004504	R1 = Ra + Rb + Ru + Rv + Rut + Rvt	
Valores típico de risco tolerável	Perda de vida humana ou ferimento permanente	Rt1	0,00001	1 * 10^-5	
	R1<= Rt1				
Risco		R2	0,00018184	R2z = Rb2 + Rc2 + Rm2 + Rv2 + Rw2 + Rz2 + Rvt2 + Rwt2 + Rzt2	
Valores típico de risco tolerável	Perda de serviço ao público	Rt2	0,001	1 * 10^-3	
	R2<= Rt2				
	Estrutura Protegida!!!				
Cálculo do Número de de	escidas [N]		Dados		
Area =	m2	269,44	L	23,95	
Altura =	m	7,50	W	11,25	
Perímetro =	m	70,40	Н	7,50	
Cantos Salientes da Estrutura =	un	4,00			
Nível de Proteção II: Espaçamento médio =	m	10,00			
N = Perímetro / 10m + (número de cantos salientes) =	un	11,04			
N = Altura / 10m + (número de cantos salientes) =	un	4,75			
N >= 2 (Para descidas não naturais) =	OK!!!				
Numeros de descidas adotada =	12				

A	SSINATURA	